



## CALIFICACIÓN BUENA

# RESULTADOS GENERALES PARQUE POMBO

8.9

Calificación

Circulation

Control

#### PARQUE POMBO



Cuenta con:



Juegos infantiles



Área para perros



Caseta de participación ciudadana



Kiosco



Asta bandera



Áreas verdes

Ubicación: C. 7 67, Col. San Pedro de los Pinos





### LO NEGATIVO




Los **puntos** que identificamos deben **mejorarse**:



**Bancas despintadas** 



Piezas de adoquín faltantes



Registro roto



Rampas con balizamiento desgastado



Cableado enredado



Medidor de luz dentro de un cajete para árbol



Árbol maltratado (con clavos y chicles)



Kiosco sin escaleras de acceso











## LO POSITIVO



Entre los puntos que consideramos se encuentran en buen estado:

- Área de juegos infantiles
- Caseta de participación ciudadana activa
- Vegetación y espacios verdes

#### **PARQUE** РОМВО











#### PARQUE POMBO









Mira el vídeo del parque en este enlace https://bit.ly/3GWoMLu



## **PARQUE POMBO**

Súmate a #YoCuidoMiParque este Viernes 8 de abril visitaremos

> **Parque Pombo** 13:30 horas

Punto de reunión en el kiosco