



#YoCuidoMiParque

**PARQUE  
GABILONDO  
SOLER  
"CRI CRI"**



#YoCuidoMiParque


# CALIFICACIÓN BUENA

RESULTADOS GENERALES  
PARQUE "CRI CRI"

8.6



Calificación







#YoCuidoMiParque

Cuenta con:



Juegos infantiles



Áreas verdes



Botes de basura



Circuito ciclista



Bancas

Ubicación: C. J. Enrique Pestalozzi 1039, Col.del Valle Centro





## #YoCuidoMiParque

### LO NEGATIVO



Los **puntos** que identificamos deben **mejorarse**:



Las paredes del parque y la resbaladilla están vandalizadas



Hay una caseta de seguridad abandonada



Los semáforos del circuito ciclista no funcionan





#YoCuidoMiParque

## LO POSITIVO



Entre los puntos que consideramos se encuentran en **buen estado:**

• **Áreas Verdes**

• **Limpio**





#YoCuidoMiParque







Mira el video del parque en este enlace  
<https://bit.ly/3BJPYMu>





**#YoCuidoMiParque**

Súmame a #YoCuidoMiParque este  
**Viernes 22 de julio** visitaremos:

**Francisco Gabilondo Soler "Cri Cri"**  
**13:30 horas**  
**Punto de reunión: en la entrada**

**Ubicación: C. J. Enrique Pestalozzi 1039, Col. del Valle Centro**